

lfd Nr.	Straße	genaue Lage der Problemstelle	Bereich	Problemart:	Umsetzungs- Aufwand	Beschreibung	Eintrag von	eintragen am		Änderung	Änderung am	Extrakt 5.8.25		Anmerkung Gemeinde 13.4.24
10	Karl Böhm-Straße	Höhe Rewe	Baldham Süd	G		Fußgänger auf Radweg: VZ 259 ergänzen und/oder auf Boden markieren	Dallmann	April '21		Herbst '22: Beschilderung ergänzt / Mai 2023: Problem besteht weiterhin	15.12.22 / 18.5.23 Dallmann			Gemeinde für Kontrollen im fließenden Verkehr nicht zuständig (nur Biltzer)
77	Baldhamer Str.	ab Aldi Ausfahrt bis Verdistr.	Baldham Nord	G	N	Beschilderung unklar: verpflichtender Radweg Nordseite aber keine Querungsmöglichkeit auf Verdistr. Vorschlag Verkehrsbüro / Zusatzschild bei Aldi: „Richtung Baldham-Dorf“	Dallmann	8.11.21						
32	Möschfelder Straße	Höhe Rathaus, Ampel Fußgängerüberweg	Vaterstetten Nord	B	N	Für Radfahrer mit Anhängern und Lastträger: Schwer zu queren, wenig Platz zum Warten, Weiterfahrt auf Rathausseite völlig unklar (kein Radweg mehr). Übergang auf Feldseite umgestalten	Göhler	Mai '21						Prüfung durch FF - und Weiterfahrt auf Straße wenn kein Radweg vorhanden
83	EBE 2 Purfing - Neufarn		Purfing	X	N	nicht zu empfehlen als „Freizeitroute“. Bei Frau Bartl nachfragen	Dallmann	3.4.22		Konsolidierung mit Netzplan, Änderung auf N	18.5.23 Dallmann			LK an Fr. Bartl (LA EBE) weitergeleitet, wird bei Überarbeitung der Karte berücksichtigt
84	ST 2081 Purfing - Frotzhofen /Anzing		Purfing	X	N	nicht zu empfehlen als „Freizeitroute“ Bei Frau Bartl nachfragen	Dallmann	3.4.22		Konsolidierung mit Netzplan, Änderung auf N	18.5.23 Dallmann			
85	„Brücke über Karl-Böhm-Str	Westl. Einfahrt zur Brücke bei "Poseidon"	Baldham Süd	G	N	Verengung zur Brücke schlecht gestaltet, Warnbake aufstellen	Dallmann/AGFK	24.5.22		aus AGFK Bereisung				Prüfung durch FF - Bodendecker bei Zugang zzur Brücke entfernen
86	Finkenstr	"Pöller"-in der Fahrradstrasse	Baldham Nord	G	N	Pöller-Abstand zu gering und nicht markiert- Empfehlung nur 2 statt 3 Pöller, reflektierend + "Tropfenmarkierung"-am Boden	Dallmann/AGFK	24.05.22		aus AGFK Bereisung				
Ergänzungen 5.8.25 -----														
36	Karl-Böhm-Straße (Öst-Seite)	Zwischen-Rehweg und -Verkehrinsel (Richtung Alt-Baldham)	Baldham Nord		N	Radfahrer Richtung Baldham-Dorf müssen auf den Radweg auf die andere Straßenseite wechseln: Gefahrensituation: frühzeitig in die Straßenmitte fahren oder auf der Straße rechts halten (hohes Verkehrsaufkommen). Verkehrsinsel zu schmal für sichere Querung - AGFK Empfehlung: separate Linke-Abbiegespur vor Verkehrsinsel - eingeführt Mitte 2022, aber: Schild zu hoch für Sichtbarkeit der Radfahrer und Sicht der Radfahrer auf entgegenkommende Fahrzeuge eingeschränkt. Schildhöhe anpassen	Donath	Mai '24	Mai '24	Herabsetzung X -> B Querung über	10.11.24 Dallmann / 24.6.22 / 16.12.22 / 6.8.25			
95	Vaterstettener Str	Einfahrt von Vaterstetten kommend	Baldham Dorf		N	Keine Option weiter entlang der Vaterstettener Straße zu fahren, außer es wird dieses Stück des benutzungspflichtigen Rad-Fuß-Wegs eben nicht benutzt. Ausfahrt mit "Schlenker" aus dem Fuß/Radweg möglich aber nicht ungefährlich. Piktogramm-kette, Zusatzschild: „Richtung Baldham“	(Dallmann)	28.07.22		aus "Stadtradeln-Radar", ID 2022-51236 vom 22.6.22 Text ergänzt 5/23				
96	Feldweg Parsdorf-Heimstetten	hinter letztem Kreisel	Parsdorf		N	Für Kraftfahrzeuge gesperrter Feldweg wird immer wieder doch durch PKW-Fahrer befahren, besonders seit der Baustelle und der damit verbundenen Sperrung der Verbindungsstraße zwischen Weissenfeld und Heimstetten. Bitte um Maßnahmen, dass PKWs diesen Feldweg Nicht befahren und dadurch Fahrradfahrer und Fußgänger gefährden. keine, im Stadtradeln-Radar kommentieren	(Dallmann)	28.07.22		aus "Stadtradeln-Radar" ID 2022-50714 vom 18.6.22				
Zu 96						aktuell in katastrophalem Zustand: Kiesel ausgewaschen. Mit Tourenrad kaum zu befahren - Belag verbessern	Dallmann	05.08.25						
98	Parsdorfer Weg	Einmündung Joh-Seb-Bachstr. Ostseite	Vaterstetten Nord			von Ostseite kommend ist die Joh-Seb-Bachstr. nicht einsehbar und Fahrzeuge kommen mit hoher Geschwindigkeit: hohe Gefährdung !! Es ist Absteigen und Schieben über die Fußgängerfurt nötig. Spiegel auf Westseite vorhanden aber kaum wahrnehmbar. Beschilderung anpassen: Fußweg freigeben und grüner Pfeil	Dallmann	08.05.24						
101	Karl Böhmstr	bei der Kirche				Leider lassen sich an dem „Felgenkiller“ keine Räder ansperren, sodass auch Abgesperrte Fahrräder weggetragen werden können. Weitergeben an Grundeigentümer	(Dallmann)	Mai 25 / Eintrag Stadtradeln: 25.6.23					Stadtradeln ID: 2023-66338	
102	Marktplatz					Obwohl hier viele mit dem Fahrrad zum einkaufen bei Edeka und dm fahren, gibt es kaum Fahrradstände. An den paar vorhandenen „Felgenkillern“ kann Man sein Fahrrad nicht ansperren. Weitergeben an Grundeigentümer	(Dallmann)	Mai 25 / Eintrag Stadtradeln: 25.6.23					Stadtradeln ID: 2023-66340	
107	Kreisverkehr Richtung Weissenfeld					Beschilderung "Vorfahrt gewähren" ist an straßenbegleitenden Radwegen unzulässig. Prüfen	(Dallmann)	Mai 25 / Eintrag Stadtradeln: 23.6.24					Stadtradeln ID: 2024-76506	
108	Parsdorfer Weg					Oberfläche : Loch, Unebenheit, Bruch oder Riss im Oberbau erhöht Sturzrisiko - Belag verbessern	(Dallmann)	Mai 25 / Eintrag Stadtradeln: 25.6.24					Stadtradeln ID: 2024-76739	
109	Radweg nach Haar					Zustand des Radweg zwischen Vaterstetten und Haar wird immer schlechter - Belag verbessern	(Dallmann)	Mai 25 / Eintrag Stadtradeln: 12.7.24					Stadtradeln ID: 2024-76229	
110	J.Seb.Bachstr	Einmündung Baldhamer str.				Benutzungspflichtiger Geh/Radweg zu schmal. keine, im Stadtradeln-Radar kommentieren	(Dallmann)	Mai 25 / Eintrag Stadtradeln: 15.7.24					Stadtradeln ID: 2024-78350	
113	Joh. Seb. Bachstr	Fuß- und Radweg zwischen Baldhamer Str. und Carl-Orff-Str. („hinter dem Hügel")	Vaterstetten Nord			Ist das überhaupt ein Fuß- und Radweg? Da nicht als solcher ausgeschildert (aber als solcher geplant).	(Dallmann)	05.08.25		aus "Grüner Verkehrsschau"				
115	Joh. Seb. Bachstr	Einmündung Zornedinger Weg	Vaterstetten Nord			Von der Johann-Sebastian-Bach-Str. kommend, am OHA vorbei ist die Einfahrt als Linksabbieger in den Zornedinger Weg nicht möglich, da durchgezogene Linie. Viele fahren (unerbittl) über den Gehweg auf der Ostseite dahin. Mögliche Maßnahmen: Kurzen Gehwegabschnitt zwischen Hans-Luft-Weg und Zornedinger Weg für Radfahrer freigeben. Außerdem Linksabbiegespur auf Johann-Sebastian-Bach-Str. nach Carl-Orff-Str. verkürzen und auf Höhe Zornedinger Weg in Gegenrichtung eine kurze Linksabbiegespur für Radfahrer einführen.	(Dallmann)	05.08.25		aus "Grüner Verkehrsschau"				
116	Bürgerpark	Fuß- / Radweg	Vaterstetten Nord			Ist das überhaupt ein Fuß- und Radweg? Da nicht als solcher ausgeschildert (aber als solcher geplant). Falls ja: Oberfläche für Radfahrer und Rollstühle / Rollstühle sehr unangenehm. Führung auf Johann-Sebastian-Bach-Str. sehr schwierig	(Dallmann)	05.08.25		aus "Grüner Verkehrsschau"				
118	Karl-Böhm-Str	Radweg Ostseite nördlich Rewe	Baldham Süd			von Ostseite (Parkplatz Bahnhof, Bierteufel, Passage) können weitere Radfahrer dazustoßen, allerdings ist die Sicht in Süd-Ost-Richtung durch den Zaun der Rewe-Anlieferung stark eingeschränkt: Wer von Süden nach Norden fährt, sieht nicht, dass von rechts (Osten) jemand auf den Radweg will. Vorschlag: Spiegel anbringen	(Dallmann)	05.08.25		aus "Grüner Verkehrsschau"				
Parkdruck / Radverkehrskonflikte (10.8.25) -----														
						Folgende Zeilen: abschnittsweise Parkverbote einrichten								
14	Blumenstraße					beeengt durch parkende Fahrzeuge								Kontrollen durch KVV / Kommentar PI Poing - nicht eindeutig Fußweg / Seitenstreifen
15	Blumenstraße					Fußweg Südseite immer zugeparkt – Fußgänger müssen auf Fahrbahn								
29	Ernst-Mach-Straße					Nordseite fast völlig zugeparkt								Einseitige Konzentration (LZ)
42	Luitpoldring	östl. Möschfelderstr. - Pension Charlotte				Südseite zugeparkt, Abdrängen von Radfahrern auf den Fußweg								Einseitige Konzentration (LZ), mögliche Parkplatzmarkierungen ggü. hnr. 41 u. 43
90	Luitpoldring	westl. abschnittsweise + nahe Bahnhof												
111	Waldstr.	Zwischen Bahnhofplatz und Ulmenstr.				seit ca. 5 Jahren (Nachverdichtung)								
111	Joh. Strauß Str	Fußgängerüberweg bei Bücherei				Hier parken regelmäßig Kfz vor den Fußgängerüberwegen (im verbotenen Bereich)								Stadtradeln ID: 2024-78349
447	Bahnhofstr	Kreuzung-Wendelstein- / Kleiberstr				Sichtbehinderung durch parkende Autos und vor allem Liefervanen / Wohnmobile, besonders Ecke-Wendelsteinstraße (Schulweg); Mögliche Maßnahmen: Parkraumbewirtschaftung, Parkverbote; Einbahnstraßensystem (ggf. mit weiteren anliegenden Straßen)	(Dallmann)	06.08.26		aus "Grüner Verkehrsschau"				
422	Brunnenstr.-Ost	bei Wiesenholz Unterführung				Parkverbote-Regelung vor ca. 1 Jahr geändert: nun Parken auf Nordseite gestattet. Aber Gegenverkehr ist nicht einsehbar und insbesondere aus der Unterführung kommen Fahrzeuge mit höherer Geschwindigkeit in den Kurvenbereich: Abdrängen der Radfahrer	Dallmann	40.08.26		~ Okt 2025: Parkverbot verlängert->beobachten	22.3.26 Dallmann			
123	Fichtenstr.	Ecke Karl-Böhmstr				durch parkende Fahrzeuge ist bei Gegenverkehr die Einfahrt von der Karl-Böhm-Str. nicht möglich -> 5 m Abstand hier zuwenig	Dallmann	10.08.25						
124	Tulpenstr.	fast ganze Länge												
125	Fuchsweg	abschnittsweise												
126	Frühlingstr.	fast ganze Länge				Abschnittsweise Südseite zugeparkt: Kollision im Begegnungsverkehr	Dallmann	10.08.25						
127	Beethovenstr.	Kurvenbereich bei Haus Nr. 44				Kurvenbereich ist auf der Westseite häufig durchgehend beparkt, Begegnungsverkehr (auch für Radfahrer) nicht einsehbar und daher schwierig.	Dallmann	10.08.25						

