

# AK Mobilitätswende: Schwachstellenliste Radverkehr Vaterstetten

AK Mobilitätswende: Schwachstellenliste Radverkehr Vaterstetten											Stand: 26.6.24	Letzte Zelle: 98	Offen: 86
Ifd Nr.	Straße	genaue Lage der Problemstelle	Bereich	w3w-Adresse	Problemart:	Umsetzungs-Aufwand	Beschreibung	Dauer	Eintrag von	Eintrag Datum	Änderung	Änderung am	
1	Straße von/nach Möschenfeld	ab Kreuzung B304 bis Landkreisgrenze	Baldham Süd	<a href="#">medien.bauzeit.erfüllung</a>	G		Bankette nicht befestigt, 2 m Abstand (außerorts ! ) kann nicht eingehalten werden, schnelle Pkw trotz 30 km/h	d	Dallmann	April '21			
2	Karl Böhm Str. / Kreuzung B304	von Karl Böhm Str. kommend	Baldham Süd	<a href="#">ausfahrt.griffig.webseiten</a>	G		Querung auf gegenüberliegenden Gehweg zur Nutzung der Fußgänger-Ampel kaum möglich		Dallmann	April '21			
3	Karl Böhm Str. / Kreuzung B304	von Karl Böhm Str. kommend	Baldham Süd	<a href="#">feier.briefe.folgt</a>	X		Aufstellen in Pkw Spuren sehr gefährlich (nötig für Rechts/Linksabbieger + Geradeaus-Fahrer)		Dallmann	April '21	Hochstufung G --> X lt. Bewertung 8.11.21	10.11.21 Dallmann	
4	Karl Böhm-Straße	Kreuzung B304 bis Brunnenstr. Beide Richtungen	Baldham Süd	<a href="#">gelingen.einzeln.sonntag</a>	G		kein Radweg oder Schutzstreifen		Dallmann	April '21			
5	Karl Böhm-Straße	Kreuzung B304 bis Brunnenstr. Beide Richtungen	Baldham Süd	<a href="#">gelingen.einzeln.sonntag</a>	G		beidseitig parkende Fahrzeuge		Dallmann	April '21			
6	Karl Böhm-Straße	Kreuzung B304 bis Brunnenstr. beide Richtungen	Baldham Süd	<a href="#">bande.medizinerin.honig</a>	V		Umgehung über Blumen- + Gartenstr. wird kaum angenommen ( Beschilderung nicht eindeutig )		Dallmann	April '21			
7	Karl Böhm-Straße	Kreuzung B304 bis Brunnenstr. Beide Richtungen	Baldham Süd	<a href="#">singen.geworden.dorthin</a>	G		Ein/Ausfahrten bei Geschäften ( Bäcker, Bank, Sportartikel )		Dallmann	April '21			
8	Karl Böhm-Straße	Ostseite: Brunnenstr bis Neue Poststr.	Baldham Süd	<a href="#">bewachen.woche.anderem</a>	X		Gehweg/Radfahrer frei für beide Richtungen bei hoher Fußgängerdichte, Konflikt mit Kirchenbesuchern		Dallmann	April '21			
9	Karl Böhm-Straße	Querung Neue Postr.	Baldham Süd	<a href="#">genehmigt.ausgiebig.ablauf</a>	X	H	Gefahr wg. zu weit vorfahrenden Fahrzeugen		Dallmann	April '21			
10	Karl Böhm-Straße	Höhe Rewe	Baldham Süd	<a href="#">/sauber.sollen.kariert</a>	G		Fußgänger auf Radweg		Dallmann	April '21	Herbst '22: Beschilderung ergänzt / Mai 2023: Problem besteht weiterhin	15.12.22 / 18.5.23 Dallmann	
11	Karl Böhm-Straße	Höhe Rewe	Baldham Süd	<a href="#">/sauber.sollen.kariert</a>	V		Radweg zu schmal für Gegenverkehr, auf Rückschnitt hinweisen		Dallmann	April '21	Rückschnitt angefordert und erfolgt (Herbst '22): G--> V	15.12.22 Dallmann	
12	Karl Böhm-Straße	Alte Postr. ( vom Norden kommend )	Baldham Süd	<a href="#">solch.briefe.vornehm</a>	X		Radweg Ende, Radfahrer müssen auf die Fahrbahn (hohe PKW Geschwindigkeit)		Dallmann	April '21			
14	Blumenstraße		Baldham Süd	<a href="#">morgen.linse.gebieten</a>	B	N	beengt durch parkende Fahrzeuge		Dallmann	April '21			
15	Blumenstraße		Baldham Süd	<a href="#">morgen.linse.gebieten</a>	B	N	Fußweg Südseite immer zugesperrt – Fußgänger müssen auf Fahrbahn		Dallmann	April '21			
16	Gartenstraße	Ecke Brunnenstraße	Baldham Süd	<a href="#">kinn.kinosaal.mädchen</a>	B		Ecke Brunnenstr: "Rechts v. Links" wird nicht beachtet		Dallmann	April '21			
17	Brunnenstraße	Höhe St. Korbinian	Baldham Süd	<a href="#">bewachen.bessere.bleib</a>	B	N	Fuß/Radweg zeitweise durch Behindertentransport blockiert	z	Dallmann	April '21			
18	Brunnenstraße	Höhe St. Korbinian	Baldham Süd	<a href="#">schwere.befolgen.zeugen</a>	B		Fuß/Radweg: Konflikt mit Senioren ( Rollatoren ! )		Dallmann	April '21			
19	Brunnenstraße	Wiesenholz-Unterführung	Baldham Süd	<a href="#">erkannte.werk.glocke</a>	B		Abzweig auf „Bahnweg“ zu eng		Dallmann	April '21	Beschilderung geändert, jetzt ok	24.05.2024 Dallmann/ Zehner	
21	Wankstr.	Ausfahrt B304	Baldham Süd	<a href="#">schwierig.ewig.einzeln</a>	G		Querung auf Radweg an B304 schwierig wg. Fahrzeugdichte und Geschwindigkeit		Dallmann	April '21			
22	Bahnweg / Bahn-Radweg	S-Bahn Baldham - Wiesenholz Unterführung	Baldham Süd	<a href="#">anderen.richtet.offenen</a>	G		kein Ausweg zu anderen Ortsstraßen		Dallmann	April '21	Umgestaltung im Rahmen "schneller Radweg" in 2023 ?	15.12.22 Dallmann	
23	Bahnweg / Bahn-Radweg	S-Bahn Baldham - Wiesenholz Unterführung	Baldham Süd	<a href="#">anderen.richtet.offenen</a>	B	N	unbefestigt, Pfützenbildung		Dallmann	April '21	Aufschüttung erfolgt ( Herbst '22)	15.12.22 Dallmann / Forstner	
24	Bahnweg	Höhe S-Bahn Baldham, insbesondere Treppenbereich	Baldham Süd	<a href="#">erhielt.ausflug.abgrund</a>	B		Konflikt mit Fußgängern		Dallmann	April '21			
25	Bahnweg	Höhe S-Bahn Baldham, insbesondere Treppenbereich	Baldham Süd	<a href="#">bucht.erfüllten.verkehr</a>	B	N	Angeschlossene Fahrräder auf Brücke		Dallmann	April '21			
26	S-Bahn Unterführung Baldham	( auch Rampen-Bereich )	Baldham Süd	<a href="#">fachmänner.bücher.abbiegen</a>	G		Konflikt mit Fußgängern		Dallmann	23.5.21	Beschilderung: Fußweg/Radfahrer frei -->+ Achtung Fußgänger	18.5.23 Dallmann	
27	Rosengasse		Baldham Süd	<a href="#">wochen.laterne.gewicht</a>	B		Vorfahrt achten an jeder Querung		Dallmann	April '21			
28	Ulmenstraße		Baldham Süd	<a href="#">seide.aufnahme.buchtitel</a>	B		Fahrbahnschäden ( Längsrillen gefährlich für Radfahrer )		Dallmann	April '21	Neue Asphaltdecke geplant, verschoben wg. Glasfaser (2024) - N entfernt	15.12.22 / 18.5.23 Dallmann	
44	Arnika-Str	Einfahrt B304	Baldham Süd	<a href="#">bedingung.ortsname.erwirken</a>	G		Querung auf Radweg an B304 schwierig wg. Fahrzeugdichte und Geschwindigkeit		Dallmann	23.5.21			
45	Alpenrosen-Str	Einfahrt B304	Baldham Süd	<a href="#">teils.greifen.fische</a>	G		Querung auf Radweg an B304 schwierig wg. Fahrzeugdichte und Geschwindigkeit		Dallmann	23.5.21			
55	Bahnweg	Heinr.-Laberger Ring - S-Bahn Baldham	Baldham Süd	<a href="#">wortabnehmer.eltern</a>	G		kein Ausweg zu anderen Ortsstraßen		Dallmann	23.5.21	Umgestaltung im Rahmen "schneller Radweg" in 2023 ?	15.12.22 Dallmann	
56	Bahnweg	Heinr.-Laberger Ring - S-Bahn Baldham	Baldham Süd	<a href="#">wortabnehmer.eltern</a>	B		unbefestigt, Pfützenbildung		Dallmann	23.5.21	Aufschüttung erfolgt ( Herbst '22)	15.12.22 Dallmann / Forstner	
41	Alte Poststr.	ganze Länge	Baldham Süd	<a href="#">bliebe.schublade.lenkt</a>	B		Bei parkenden Fahrzeugen abdrängen von Radfahrern auf den Fußweg, z.T. Fahrbahnschäden		Dallmann	23.5.21			
29	Ernst-Mach-Straße		Vaterstetten Sü	<a href="#">umso.einmal.kohle</a>	B	N	Nordseite fast völlig zugesperrt		Dallmann	April '21			
30	Ernst-Mach-Straße	Einmündung Möschenf.Str	Vaterstetten Sü	<a href="#">fachmann.üblich.traum</a>	B		Einfahrt schwierig wegen Fahrzeugdichte und Geschwindigkeit		Dallmann	April '21			
42	Luitpoldring	östl. Möschenfelderstr. - Pension Charlotte	Vaterstetten Sü	<a href="#">erklärung.einzeln.ehrenvolle</a>	B	N	Südseite zugesperrt, Abdrängen von Radfahrern auf den Fußweg		Dallmann	23.5.21			
43	Heinr.-Laberger Ring	Übergang Möschenfelder Str.	Vaterstetten Sü	<a href="#">kleines.anrufer.haus</a>	G		ungesicherter Radweg-Übergang		Dallmann	23.5.21			
46	Möschfelder Str.	S-Bahn Unterführung beide Seiten	Vaterstetten Sü	<a href="#">monat.ritter.auswirken</a>	X		Konflikt mit Fußgängern auf „Gehweg/Radfahrer frei“		Dallmann	23.5.21			
47	Möschfelder Str.	B304 bis Luitpoldring ( beide Seiten )	Vaterstetten Sü	<a href="#">kindern.abweichen.gründete</a>	G		kein Radweg oder Schutzstreifen		Dallmann	23.5.21			
48	Möschfelder Str.	Kreuzung B304 Nordseite	Vaterstetten Sü	<a href="#">suchen.kaffee.restliche</a>	G		Radfahrer müssen sich in den Fahrspuren aufstellen, Anfangsgeschwindigkeit berücksichtigen, Gefährdung durch entgegenkommende Linksabbieger		Dallmann	23.5.21			
49	Möschfelder Str.	Kreuzung B304 Nordseite	Vaterstetten Sü	<a href="#">vorgeben.frohe.essen</a>	G		Einfahrt zur Fußgängerunterführung zu schmal, Konflikt dort mit Fußgängern		Dallmann	23.5.21			
50	Möschfelder Str.	Kreuzung B304 Südseite	Vaterstetten Sü	<a href="#">logisch.fahrpreis.preis</a>	G		Radfahrer müssen sich in den Fahrspuren aufstellen, auch bei Einfahrt in den Radweg		Dallmann	23.5.21			
52	S-Bahn Unterführung Vaterstetten		Vaterstetten Sü	<a href="#">manche.küchen.anrede</a>	B	N	Fahrräder an Gittern angesperrt, Konflikt mit Fußgängern		Dallmann	23.5.21			

53	Bahnweg	S-Bahnhof Vaterstetten bis Möschenfelderstr.	Vaterstetten Sü	<a href="#">erwarten.hinspiel.anfassen</a>	B	N	unbefestigt, Pfützenbildung		Dallmann	23.5.21		
54	Bahnweg	S-Bahnhof Vaterstetten bis Autobahnbrücke	Vaterstetten Sü	<a href="#">kinohit.mischt.mutig</a>	B	N	unbefestigt, Pfützenbildung		Dallmann	23.5.21		
31	Karl-Böhm-Straße (Ost-Seite)	Kreisverkehr (Marktplatz --> Heinrich-Marschner-Str)	Baldham Nord	<a href="#">vorhänge.dienste.etwas</a>	G		Fuß-/Rad-Weg: sehr eng, unübersichtlich durch Rechtskurve, keine Markierung zur Orientierung für vor allem ältere Fußgänger. Radfahrer benutzen im Kreisverkehr die Zebrastreifen u. "erzwingen" sich damit Vorfahrt	d	Donath	Mai '21	Herabstufung X --> G: eigentlich übliche Verkehrsführung, Beschilderung Gehweg/Radfahrer frei	10.11.21 Dallmann
34	Karl-Böhm-Straße (Ost-Seite)	Kreisverkehr Heinrich-Marschner-Str. Ausfahrt K-B-Str. Richtung Norden	Baldham Nord	<a href="#">richter.gerade.verkaefer</a>	G		Radfahrer zunächst auf Gehweg, wird dann auf K-B-Str. in fließenden Verkehr auf die Straße abgeleitet: Unsicherheits-/Gefahrenpotenzial für (ältere) Radfahrer/Kfz	t	Donath	Mai '21		
35	Karl-Böhm-Straße	Straßenverlauf beide Seiten	Baldham Nord	<a href="#">räume.zehnmalniederer</a>	G		"Baum-Inseln" werden umfahren: durch "plötzliches" Ausschwenken der Radfahrer in Richtung Straßenmitte. Besonders bei gegenläufigem Kfz-Verkehr große Unsicherheit an dieser Stelle. Ältere Verkehrsteilnehmer sind unsicher, halten ängstlich vor der Insel; Gefährdungsgefahr bei Rädern mit Anhängern (Kindertransport).	d	Donath	Mai '21	Herabstufung X --> G lt. Bewertung 8.11.21	10.11.21 Dallmann
38	Karl-Böhm-Straße Nord	Radweg (von Baldham Dorf kommend)	Baldham Nord	<a href="#">huhn.scheibe.expertin</a>	V		Radweg endet auf dem Gehweg. Keine gefahrlose und erkennbare Einfädelung in den fließenden Straßenverkehr	d	Donath	Mai '21	Herabstufung X --> V Radfahrer dürfen nicht überholt werden - Verkehr einordnen	10.11.21 Dallmann
40	Karl-Böhm-Straße Nord	Kreisverkehr (Kreuzung Heinrich-Marschner-Str.) von Norden	Baldham Nord	<a href="#">müde.entfällt.banden</a>	B		fehlende Eindeutigkeit f. Radfahrer: wo geht es wie weiter? auf dem Gehweg, im Kreisel?	d	Donath	Mai '21	Schreibfehler --> H.Marschn.Str	18.5.23 Dallmann
75	Verdistr.	Rossinstr. bis Baldhamer Str	Baldham Nord	<a href="#">ermutigt.fassung.möchte</a>	G		kritische Überholvorgänge auch wg. 30/50 km/h Wechsel		Dallmann	8.11.21		
76	Verdistr./Baldhamer Str	Übergang Baldhamer Str. beide Richtungen	Baldham Nord	<a href="#">bedeutete.duden.knie</a>	G		Im Kurvenbereich finden immer wieder Überholvorgänge statt trotz Sperrfeld / durchgezogener Linie		Dallmann	8.11.21	Juni 24: Beschilderung: Radfahrer dürfen nicht überholt werden - Nutzen muß abgewartet werden	26.06.2024 Dallmann
77	Baldhamer Str.	ab Aldi Ausfahrt bis Verdistr.	Baldham Nord	<a href="#">mischen.gesamter.ältester</a>	G	N	Beschilderung unklar: verpflichtender Radweg Nordseite aber keine Querungsmöglichkeit auf Verdistr.		Dallmann	8.11.21		
32	Möschenfelder Straße	Höhe Rathaus, Ampel Fußgängerüberweg	Vaterstetten No	<a href="#">tauben.weinrot.abgleich</a>	B	N	Für Radfahrer mit Anhänger und Lasträder: Schwer zu queren, wenig Platz zum Warten, Weiterfahrt auf Rathausseite völlig unklar (kein Radweg mehr)	d	Göhler	Mai '21		
33	Möschenfelder Straße	Höhe Rathaus, Fahrtrichtung Nord	Vaterstetten No	<a href="#">tauben.weinrot.abgleich</a>	G		Übergang von der Straße zum Weg übers Feld mit gefährlicher Stufe, sehr eng	d	Göhler	Mai '21		
57	Starenweg		Vaterstetten No	<a href="#">globus.trinke.schwimmen</a>	B		Radweg zu schmal, Kollision mit Fußgängern, als Sackgasse gekennzeichnet		Dallmann	23.5.21	Beschilderung geändert Herbst'22	15.12.22 Dallmann / Forstner
58	Möschenfelder Str.	Kreuzung Zugspitzstr. Ost + Westseite	Vaterstetten No	<a href="#">digitale.fahrkarte.laubbaum</a>	G		Aus + Einfahrt für Radfahrer in Gehweg/Radfahrer frei ( von + aus Richtung Unterführung ) nicht möglich - siehe Bild im LeVa 05/21	d	Dallmann	7.6.21		
59	Baldhamer Straße	Einmündung in Joh.-Seb.-Bach-Str.	Vaterstetten No	<a href="#">segeln.verkehrt.leiterin</a>	B		Zum Abbiegen nach Süden muss am Ende des Fuß-/Radwegs auf die Straße gewechselt werden. Oft ist zügiges Abbiegen nicht möglich wg. hoher Kfz-Dichte an dieser T-Kreuzung, Radverkehr muss warten, bis die Kreuzung frei ist.	d	Bley	Mai '21		
60	Johann-Sebastian-Bach-Straße	nördl. Fußweg/Radverk.frei, Höhe Norma	Vaterstetten No	<a href="#">schritt.woher.pflegte</a>	G		Vorwegweiser: Radweg wechselt Fahrbahnseite, jedoch keine Möglichkeit, zügig die Fahrbahnseite zu wechseln. Der südl. Fuß-/Radweg, auf den gewechselt werden muss, am Ende von J.-Seb.-Bach-Str. weg verschwenkt, direkte Auffahrt mit einer Absperrung verhindert	d	Bley	Mai '21	Hochstufung V --> G lt. Bewertung 8.11.21 auch im Stadtradel-Radar 2022; Umbau in 2023	10.11.21 / 15.12.22 Dallmann
61	Johann-Sebastian-Bach-Straße	nördl. Fußweg/Radverk.frei, Penny-Parkplatz	Vaterstetten No	<a href="#">kariert.frisch.vierer</a>	G		Fußweg/Radverk.frei endet blind auf dem Penny-Parkplatz, Wechsel auf westseitigen Radweg schlecht möglich	d	Bley	Mai '21	Hochstufung V --> G lt. Bewertung 8.11.21, Umbau in 2023	10.11.21 / 15.12.22 Dallmann
62	Johann-Sebastian-Bach-Straße	südl. Fuß-/Radweg, Beginn/Ende am P.-Maas-Weg	Vaterstetten No	<a href="#">wochen.abr%C3%BCstung.kater.wahrgenommen</a>	V		Richtung Süden Übergang in schmalen Fußweg/Radverk.frei bis Baldhamer Str., wird von Fußgängern vielfach nicht als kombinierter Weg wahrgenommen	d	Bley	Mai '21	Umbau in 2023 geplant	15.12.22 Dallmann
63	Johann-Sebastian-Bach-Straße	Einmündung in Baldhamer Str.	Vaterstetten No	<a href="#">auftraten.ungeheuer.bestimmen</a>	B		Von Norden aus beim Abbiegen in die Baldhamer Str. keine Möglichkeit, auf den Fuß-/Radweg zu wechseln	d	Bley	Mai '21	Umbau in 2023 geplant	15.12.22 Dallmann
70	Bahnhofstr.		Vaterstetten No	<a href="#">begonnen.erfüllung.haar</a>	B		wechselseitig fast völlig zugesperrt	d	Dallmann	7.6.21		
72	Dorfstr.	Kreuzung Fasenenstr. /Carl-Orff-Str. (am Maibaum)	Vaterstetten No	<a href="#">anzeiger.merkt.sanft</a>	X		Queren der Dorfstr. in Richtung Carl-Orff-Str. bei hoher Verkehrsdichte schwierig, da die Dorfstr. in Richtung Süden schwer einsehbar ist	d	Bley	19.7.21	Hochstufung G --> X lt. Bewertung 8.11.21	10.11.21 Dallmann
73	Dorfstr.	Höhe St. Pankratius	Vaterstetten Nord		G		Engstelle auf Höhe der alten Kirche (St. Pankratius)	d	Neunert	8.11.21		
74	Dorfstr.	Kreuzung Parsdorfer Weg / Eulenberg	Vaterstetten No	<a href="#">minuten.angegeben.gipser</a>	G		Radfahrer aus Vat NO werden / sollen diese relativ sichere Verbindung Richtung Rathaus / S-Bahn nehmen und müssen aber kurz auf die Dorfstr.	d	Neunert	8.11.21		
64	Feldkirchener Str	ganze Länge	Weissenfeld	<a href="#">maler.freundin.singen</a>	X		kein Radweg oder Schutzstreifen, starker Verkehr und 50 kmh ( 30 kmh zu Kindergartenzeiten )		Dallmann	4.6.21		
65	Feldkirchener Str	Ortsausgang Richtung Feldkirchen	Weissenfeld	<a href="#">nächste.spannend.fischer</a>	G		Radfahrer müssen Fahrbahn kreuzen		Dallmann	4.6.21		
66	Weissenfelder Str	Ortseingang von Parsdorf kommend	Weissenfeld	<a href="#">wohin.rettet.dampfloek</a>	X		Radfahrer müssen Fahrbahn kreuzen, Gegenverkehr nicht einsehbar		Dallmann	4.6.21	auch im Stadtradel-Radar 2022, in 2023: Schilder ca. 20m Richtung Parsdorf verschoben: wenig Verbesserung	2023 Dallmann
67	Hergoldinginger Str	Ortseingang Parsdorf von Hergolding kommend	Parsdorf	<a href="#">aufgrund.ketten.auflösen</a>	X		Radfahrer müssen Fahrbahn kreuzen, Gegenverkehr nicht einsehbar, Spiegel vorhanden aber kaum wahrnehmbar		Dallmann	4.6.21		
68	Dorfplatz / Gruber Str	Ortsmitte Parsdorf	Parsdorf	<a href="#">sicher.häufig.genau</a>	G		kein Radweg oder Schutzstreifen		Dallmann	4.6.21		
69	Parsdorfer Str	Ortsausgang Richtung Hergolding	Baldham Dorf	<a href="#">kinosaal.rasches.pfundige</a>	G		Radfahrer müssen Fahrbahn kreuzen, Schild: "Radfahrer frei" als Ergänzung für innerörtliche Umfahrung Richtung Nord wäre eine Verbesserung		Dallmann	4.6.21	Text ergänzt	18.5.23 Dallmann
71	Straße Baldham/Dorf-Purfing		Purfing	<a href="#">fernseher.schlafen.bekomme</a>	G		Straßenbreite 4,50 m, Überholen von Radfahrern eigentlich nicht zulässig - besonders bei Busverkehr		Dallmann	28.6.21	Radweg in Planung	15.12.22 Dallmann
78	Bahnhofstr.	Ortseingang aus Richtung Baldham	Baldham Dorf		G		Radfahrer müssen Fahrbahn kreuzen		Dallmann	3.4.22	Konsolidierung mit Netzplan	

79	Parsdorfer/Vaterstettener Weg	Querung EBE 4	Hergolding		G		Im Verlauf des Feldwegs Querung der EBE 4 schwierig wegen hoher Fahrzeugdichte und -Geschwindigkeit		Dallmann	3.4.22	Konsolidierung mit Netzplan	
80	Weissenfelder Str	Ortsausgang Richtung Weissenfeld	Parsdorf		G		Radfahrer müssen Fahrbahn kreuzen		Dallmann	3.4.22	Konsolidierung mit Netzplan	
81	Heimstettener Str.	Kreisverkehr „Nordspange“	Parsdorf		G		derzeit keine Überleitung für Radfahrer		Dallmann	3.4.22	Konsolidierung mit Netzplan	
82	Weissenfelder Str	Autobahn-Unterführung	Ammerthal		X		zu schmal für Gegenverkehr und Überholvorgänge		Dallmann	3.4.22	Konsolidierung mit Netzplan	
83	EBE 2 Purfing - Neufarn		Purfing		X	N	nicht zu empfehlen als „Freizeitroute“		Dallmann	3.4.22	Konsolidierung mit Netzplan, Änderung auf N	18.5.23 Dallmann
84	ST 2081 Purfing - Frotzhofen /Anzing		Purfing		X	N	nicht zu empfehlen als „Freizeitroute“		Dallmann	3.4.22	Konsolidierung mit Netzplan, Änderung auf N	18.5.23 Dallmann
85	"Brücke über Karl-Böhm-Str	Westl. Einfahrt zur Brücke bei "Poseidon"	Baldham Süd		G	N	Verengung zur Brücke schlecht gestaltet		Dallmann/AGf	24.5.22	aus AGFK Bereisung	
86	Finkenstr	"Pöller" in der Fahrradstrasse	Baldham Nord		G	N	Pöller-Abstand zu gering und nicht markiert: Empfehlung nur 2 statt 3 Pöller, reflektierend + "Tropfenmarkierung" am Boden		Dallmann/AGf	24.5.22	aus AGFK Bereisung	
90	Waldstr.	Zwischen Bahnhofplatz und Ulmenstr.	Baldham Süd		B		wg. nachverdichteter Bebauung Nordseite meist zugeparkt, Abdrängen auf Gehweg		Dallmann	24.5.22		
91	Brunnenstraße	Ecke Karl-Böhmstr	Baldham Süd		B		Übergänge mit zu großen Höhenunterschieden (z. B. Bordsteine)		( Dallmann )	28.7.22	aus "Stadtradeln-Radar"	18.5.23 Dallmann
95	Vaterstettener Str	Einfahrt von Vaterstetten kommend	Baldham Dorf		V		Keine Option weiter entlang der Vaterstettener Straße zu fahren, außer es wird dieses Stück des benutzungspflichtigen Rad-Fuß-Wegs eben nicht benutzt. Ausfahrt mit "Schlenker" aus dem Fuß/Radweg möglich aber nicht ungefährlich.		( Dallmann )	28.7.22	aus "Stadtradeln-Radar", Text ergänzt 5/23	
96	Feldweg Parsdorf-Heimstetter	hinter letztem Kreisel	Parsdorf		B		Für Kraftfahrzeuge gesperrter Feldweg wird immer wieder doch durch PKW-Fahrer befahren, besonders seit der Baustelle und der damit verbundenen Sperrung der Verbindungsstraße zwischen Weissenfeld und Heimstetten. Bitte um Maßnahmen, dass PKWs diesen Feldweg nicht befahren und dadurch Fahrradfahrer und Fußgänger gefährden.		( Dallmann )	28.7.22	aus "Stadtradeln-Radar"	
97	Poinger Str	Ortsausgang Neufarn Richtung Angelbrechting	Neufarn		V		Radweg von Neufarn nach Angelbrechting mit mehreren Kanten. Mit dem Rennrad blöd zu fahren.		( Dallmann )	28.7.22	aus "Stadtradeln-Radar"	
98	Parsdorfer Weg	Einmündung Joh-Seb-Bachstr. Ostseite	Vaterstetten Nord		G		von Ostseite kommend ist die Joh.Seb.Bachstr. nicht einsehbar und Fahrzeuge kommen mit hoher Geschwindigkeit: hohe Gefährdung !! Es ist Absteigen und Schieben über die Fußgängerfurt nötig		Dallmann	8.5.2024	neu	
<b>Gelöschte Zeilen</b>												
37	Karl-Böhm-Straße Nord	Zwischen Kreisverkehr Heinrich-Marschner-Str.-u. Rehweg	Baldham Nord	<a href="#">rühme.zehmsal.niederer</a>	G		Reger Fußgänger-/Radfahrerverkehr zw. den Wohngebieten links und rechts, besonders zu den Schulzeiten. Überdurchschnittlich hoher Kfz-Verkehr auf dieser Straße. Sicherheit (s. Pkt. 35 u. 36), vor allem für ältere und jüngere Menschen zu gering, Lärmbelästigung, Verkehrsdichte, Feinstaub u. CO2 zu hoch! Einzige Straße im Baldhamer-Wohngebiet ohne Geschwindigkeitsbegrenzung (30 km/h).	d	Donath	Mai '21	Allgemeine Bewertung	10.11.21
39	Karl-Böhm-Straße Nord	Insel	Baldham Nord		X		Risikobehaftete Ausweichmanöver für Radfahrer um bzw. zwischen den Baum-Inseln (s. a. Pkt. 35)	d	Donath	Mai '21	gleich # 35	10.11.21
94	Baldhamer Straße	Einfahrt von der Johann-Sebastian-Bach-Straße	Vaterstetten Nord		B		Hier ist es von der Johann-Sebastian-Bach-Straße kommend unmöglich STVO konform auf den Radweg zu kommen falls man in die Baldhamer Straße abbiegen will.		( Dallmann )	28.7.22	aus "Stadtradeln-Radar", gleich # 63	15.12.22 Dallmann
92	Karl-Böhm-Straße	Trogir-Kreisel	Baldham Nord		B		Radweg endet einfach im Nichts		( Dallmann )	28.7.22	aus "Stadtradeln-Radar", aber gleich #34	18.5.23 Dallmann
93	Johann-Sebastian-Bach-Straße	Haus Nr 4	Vaterstetten Nord		B		Die Poller stehen auf dem Radweg und machen ein sicheres Befahren unmöglich.		( Dallmann )	28.7.22	aus "Stadtradeln-Radar", 18.5.23: vor Ort Kontrolle: kein Problem erkennbar	18.5.23 Dallmann
13	Karl-Böhm-Straße	Ostseite Höhe Rewe-Parkplatz	Baldham Süd	<a href="#">bahnrechenden.bahnhöfen.sch</a>	V	N	Radwege Wegweiser nicht eindeutig / „weist zurück“		Dallmann	April '21	keine sinnvolle Änderung möglich	April 24 Dallmann/Zehntner
<b>Erledigt</b>												
20	Waldweg → Soccergolf/SCB		Baldham Süd	<a href="#">möwen.erfindungen.brauchen</a>		N	unbefestigt, Pfützenbildung		Dallmann	April '21	Anfrage an Gem. Zorneding (Herbst'22): Verbesserung erfolgt; B gestrichen	15.12.22 Dallmann / Forstner
36	Karl-Böhm-Straße (Ost-Seite)	Zwischen Rehweg und Verkehrsinsel (Richtng Alt-Baldham)	Baldham Nord	<a href="#">runde.lenkung.datenbank</a>	B		Radfahrer Richtung Baldham Dorf müssen auf den Radweg auf die andere Straßenseite wechseln. Gefahrensituation: frühzeitig in die Straßenmitte fahren oder auf der Straße rechts halten (hohes Verkehrsaufkommen). <b>Verkehrsinsel zu schmal für sichere Querung. AGFK Empfehlung: separate Links-Abbiegespur vor Verkehrsinsel</b>	d	Donath	Mai '21	Herabstufung X --> B Querung über die Verkehrsinsel vorgesehen AGFK Erstberisung 19.5.22; erledigt Herbst'22	10.11.21 Dallmann / 24.5.22 / 15.12.22
87	Joh. Seb. Bachstr	Einmündungen bei Vat NO	Vaterstetten Nord		B		Übergänge z.T. recht hoch, sehr schlecht zu fahren mit dünnen Reifen		Dallmann/AGf	24.5.22	aus AGFK Bereisung, <b>auch viele Bürgerbeschwerden --&gt; Ausführung korrekt (STVO)</b>	15.12.22 Dallmann / Forstner
88	Dorfstr.	Einmündungen Vat NW / Pf. Aigner Allee	Vaterstetten Nord		B		Übergänge an Einmündungen zu schmal und linksseitig ( wg. Sehbehinderten - Textur )		Dallmann/AGf	24.5.22	aus AGFK Bereisung --> Ausführung korrekt (STVO)	15.12.22 Dallmann / Forstner
89	Dorfstr.	Einmündung Pf. Aigner Allee	Vaterstetten Nord		V		Fuss/Radweg Ende gekennzeichnet, aber Textur geht auf Südseite weiter		Dallmann	24.5.22	überprüft: ok	15.12.22 Dallmann / Forstner
19	Brunnenstraße	Wiesenholz-Unterführung	Baldham Süd	<a href="#">erkannte.werk.glocke</a>	B		Abzweig auf „Bahnweg“ zu eng, <b>Beschilderung falsch</b>		Dallmann	April '21	Beschilderung geändert, jetzt ok	06.06.2024 Dallmann/Zehntner
51	Veilchenweg	Ostseite	Vaterstetten Süd	<a href="#">leiterin.leuchtet.fachmänner</a>	G	N	Trennpfosten auf Fuß/Radweg		Dallmann	23.5.21	Pfosten entfernt, Rot-Markierung	Mai 24 Dallmann/Zehntner